

УТВЕРЖДЕНО
 Заведующий МБДОУ детский сад №60 «Росинка»
Федорова
 «11» мая 2022г.
Тришук № 58



**АКТ
 осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории
 МБДОУ детский сад № 60 «Росинка»**

Мы, ниже подписавшиеся, председатель комиссии: завхоз – Башкирова О.Д., члены комиссии: рабочий по обслуживанию и ремонту здания – Путилова Н.В., старший воспитатель – Разуева Е.И., составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ детский сад № 60 «Росинка» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 «Росинка»

Адрес образовательной организации: 624031, Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Машинистов, 7

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ детский сад № 60 "Росинка" вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 3 игровых площадок, а также располагаются одна спортивная площадка. Игровые площадки разделены между собой разноцветными заборами. Общая площадь каждой игровой площадки составляет не менее 350 м², на каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровой площадки ДОУ имеет песчано- травянистое покрытие, опасные предметы (камни, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасности для детей при беге и прыжках. Все оборудование исправно, своевременно устраняются неполадки, ликвидируются поломки.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	спортивный комплекс - 2 шт.,	Поверхность очищена от мусора	Не выявлены	
2	веранда деревянная - 3 шт.,	Поверхность очищена от мусора	Не выявлены	
3	песочницы – 3 шт.,	Песок в песочницах просеян	Снижение досок в бортиках	заменены на новые
4	игровой домик - 2 шт.,	Без повреждений	Не выявлены	

5	гимнастическая лестница – 1 шт.,	Исправна	не выявлены	
6	- лестница – дуга – 1 шт.,	Исправна	не выявлены	
7	гимнастическое бревно - 1 шт.,	Исправна	не выявлены	
8	Скамейка деревянная - 3 шт.,	Исправна	Необходимо подкрасить	подкрашено
9	Стол Деревянный - 2 шт.,	Без повреждений, устойчив	Необходимо подкрасить	подкрашено
10	Качели металлические - 3 шт.,	Устойчивые	не выявлены	
11	Детская карусель металлическая - 1 шт.,	Исправна	не выявлены	
12	Игровые деревянные скульптуры - 4 шт.,	Без повреждений	Необходимо подкрасить	подкрашено

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации, изготовителя и возможность безопасного использования.

Председатель комиссии:

Басенкина О.Д.

Члены комиссии:

Суткина И.В.

Раува Е.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575969

Владелец Федорова Светлана Геннадьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023